

آزمون مهارت جوشکاری برق

1 اوزش قوس در کدام جریان کمتر است؟
الف - DCRP ب - DC SP

د - همه موارد - AC ج

2 سنبه نشان وسیله است برای
الف - علامت زدن محل مرکز سوراخها

ب - استقرار پایه پرگارور سم خطوط

د - سوراخ کاری

3 اشعه های مضر جوشکاری برای چشم انسان کدامند؟
الف - ماورائی ب نفس وایکس ب - مادون قرمزو وایکس
ج - ماورائی ب نفس و مادون قرمزو اشعه نورانی

د - اشعه گاما

ج - مورد الف و ب

4 وسیله اندازه گیری زاویه
الف - صفحه صافی است ب - متر است ج - کولیس است د - گونیا و زاویه سنج است

5 تخلخل در جوشکاری براثر چه عاملی بوجود می آید؟
الف - عدم انتخاب صحیح الکترود ب - عدم پیشگرم کردن قطعه ج - عدم تمیزی قطعه د - همه موارد

6 به طور کلی الکتروودها را چگونه دسته بندی می کنند؟

الف - پرصرف - کم مصرف - خاص
ب - رتیلی - سلوولزی - قلیایی
ج - براساس نوع جریان د - براساس جنس فلزی - نوع روپوش - میزان کاربرد

7 چه عاملی تعیین کننده مقدار شدت جریان جوشکاری است؟
الف - نوع الکترود ب - ضخامت قطعه کار ج - پوشش الکترود د - قطر الکترود

8 زنرانتور - ترانس - ریکتیفایر به ترتیب چه نوع جریانی دارند؟

الف - DC . AC . DC - DC . AC . DC ب - DC . AC . DC - DC . AC . DC
ج - مستقیم د - معکوس متناسب

9 چهار وضعیت اصلی جوشکاری کدامند؟

الف - تخت - سربالا - افقی - سقفی
ب - راست به چپ - چپ به راس
ج - سربه سر - سپری - گوشه
د - جناغی - نیم جناغی - لاله ای - نیم لاله ای

10 در هنگام انتخاب الکترود کدام یک از فاکتورهای زیر را باید مورد توجه قرار داد؟

الف - ترکیبات و ضخامت فلز مبنای ب - وضعیت جوشکاری ج - شدت جریان جوشکاری
د - همه موارد

11 کدام یک از الکتروودهای زیر از طریق هوا رطوبت بیشتری جذب می کنند؟

الف - الکترود روتیلی ب - الکترود سلوولزی ج - الکترود قلیایی
د - الکترود اسیدی

12 الکترود 7018 را در چه حالت های می توان به کار برد؟

- الف - فقط مسطح** **ب - همه حالات**
- ج - فقط عمودي د - مسطح وافقی
- 13** دقت کدام وسیله بیشتر است ؟
الف - متر فلزی **ب** - کولیس
- 14** کدام یک از وسائل حفاظت شخصی در همه نوع جوشکاری باقوس الکتریکی باید حتماً مورد استفاده قرار گیرد ؟
الف - ما سک و دستکش چرمی **ب** - پیشند جوشکاری **ج** - پابند جوشکاری **د** - همه وسائل فوق
- 15** انتخاب قطب صحیح در کدام یک از شرایط زیر امری ضروری است ؟
الف - جوشکاری با **AC** **ب** - جوشکاری با **DC** **ج** - درووضعیت سقفی
- 16** یکی از وظایف اصلی پوشش شیمیایی الکترود عبارت از :
الف - جلوگیری تولید جرفه **ب** - بهبود نفوذ جوش **ج** - محافظت قوس الکتریکی
د - افزایش فلز جوش
- 17** در جوشکاری قطعات با خامت کم کدام جریان مناسب تر است ؟
الف - **DCRP** **ج** - **AC** **ب** - **DCSP**
- 18** در کدام الکترود نفوذ جوش بیشتر است ؟
الف - الکترود دقلایی **ب** - الکترود روتیلی **ج** - الکترود سلولزی
- 19** برای بریدن فلزات نرم از کدامیک استفاده می شود ؟
الف - تیغ اره دنده ریز **ب** - تیغ اره دنده درشت **ج** - تیغ اره دنده متوسط
 اره با زاویه براده صفر **د** - تیغ
- 20** دلیل ترک خوردن گرده جوش چیست ؟
الف - مرطوب بودن الکترود **ب** - کم بودن آمپر
- 21** قطر الکترود بر اساس تعیین میگرد . ؟
الف - آمپر جوشکاری **ب** - وضعیت جوشکاری
- 22** وظیفه سرباره چیست ؟
الف - محافظت از حوضچه مذاب **ب** - کنترل سرعت سرد شدن **ج** - شکل دادن به مذاب
- 23** میزان ولتاژ مدار بازچقدر میباشد ؟
الف 18-تا 40 ولت **ب** 50-تا 100 ولت **ج** 220- ولت
 میباشد
- 24** در جوشکاری باشدت جریان 120 آمپر نمره شیشه مناسب کام است ؟
الف - نمره 7 **ب** - نمره 9 **ج** - نمره 12 **د** - نمره 10
- 25** شدت جریان مناسب برای الکترود E6013 قطر 3.25 کدام است ؟
الف 75-آمپر **ب** 65-تا 85 آمپر **ج** 90-تا 120 آمپر
- 26** طول قوس مناسب برای الکترود E6013- به قطر mm 2.5 کام است ؟

- 1.5mm

- 5mm

ج - 3.5mm

ب

الف - 2.5mm

27 در ترانس جوش تعداد دور و قطر سیم پیچ اولیه نسبت به سیم پیچ ثانویه چگونه است ؟
الف - بیشتر و ضخیمتر ب - بیشتر و نازک تر ج - مساوی
د - کمتر و نازکتر

د 2.5 بار

الف 4 - تا 6 بار ب 1.5 بار ج 120 بار

28 حداقل فشار اکسیژن برای برشکاری چند بار می باشد ؟
الف - رکتی فایر ب - ترانسفورماتور ج - هر دو د - هیچ کدام

10000 درجه

5000 درجه

30 حرارت حاصله از قوس الکتریکی برابر است با :
الف 2000 درجه ب 3200 درجه

سرایان مقدم — مرتبی جوشکاری

اسفند ماه 1398